





HZS
Tyršova 11
Nymburk 28802
Mjr. Bc Z. Vlasák
Dále jen povinný, HZS.

Č. j. HSKL - 2031-2/2020 – NY



Č.j. 333/2020 

Věc: Žádost o sdělení informací dle zákona č. 106/1999.

Podání je žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších doplňků a změn (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.).

1. **Žádám o kopii protokolu o kontrole nově zřízeného zdroje požární vody  k nedostatku č.1 uvedeném v Č. j. HSKL - 2031-2/2020 – NY.**

Odůvodnění.

Vodní tok  v místě mostu  nemá požadovanou minimální hloubku 1m vůbec a trvale už vůbec ne. V době nižšího stavu vody je hladina jen 10cm mezi kameny. Čerpací jímka či jiné zařízení neexistuje, přístupové schody, tabulka, nejsou.

CSN 75 2411, str.16 obr. A2, je absolutně porušen v minimální hloubce vody 1m trvale.

Zdroj požární vody zřídit nelze. Pokud je již vydán nějaký protokol o kontrole tohoto zdroje je falešný.

Požadované informace jsou vzniklé u povinného za použití veřejných prostředků. Požadované informace nejsou vyjmenovány v §7,8a,9,10,11,14a zákona č. 106/1999 Sb.

Předání informace je předem žádáno ve formě datového souboru dle §4a(2)c) zákona č. 106/1999 Sb.

Předem děkuji za vyřízení žádosti.

 12.8.2020

